ISCS需求及问题 - Issues

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Target version
3601	Bug	New	Normal	V3.3多功能控制器中V1.1.7版本dist-iot按照标准车站数据配置数据后显示问题	xq wang	03/28/2025 03:04 PM	
3594	Bug	New	Normal	V3.3多功能控制器中fep_gateway出现异常发起重连与订阅情况	xq wang	02/19/2025 05:20 PM	
3593	Bug	Resolved	Normal	V3.3多功能控制器作为中心级MFG使用时短时间内收到大量数据，上层客户端正常订阅消息过程中，Jar爆出“空指针错误”	xq wang	03/27/2025 09:50 AM	
3592	Bug	New	Normal	V3.3多功能控制器Jar包短时间内需要处理大量属性上报消息时，客户端被异常踢除	xq wang	02/19/2025 03:31 PM	
3591	Bug	Resolved	Normal	V3.3多功能控制器Jar包订阅过量topic时，客户端被异常踢除	xq wang	03/28/2025 05:11 PM	
3590	Bug	Resolved	Normal	V3.3多功能控制器IoT系统正常登录使用状态爆出“令牌过期”	xq wang	03/27/2025 09:51 AM	
3589	Bug	New	Normal	针对物联模组以及多功能控制器内fep_gateway异常退出问题，需要排查具体原因并修复	jy Wang	02/17/2025 09:39 AM	
3569	Bug	New	Normal	多功能控制器jar包短时故障重启恢复期间设备发生状态变化后jar包无法状态同步（设备与mqtt服务一直可靠连接）	xq wang	12/17/2024 09:24 AM	
3568	Bug	New	Normal	FEP-HA内电力104协议存在粘包发送的情况	jy Wang	12/17/2024 09:21 AM	
3567	Bug	New	Normal	3.2.6多功能控制器（国资委四期项目）	xq wang	12/11/2024 05:34 PM	
3565	Feature	New	Normal	QTISCSv223sp6-sp7-sp8发布的release版缺少changelog修改说明	xiangyang li	12/09/2024 05:44 PM	
3563	Feature	New	Normal	3.2.6fep_gateway中的fep_server，当前端页面请求采集RTU遥测信息而此时semodel的ai表有点位的desc字段为null时会导致fep_server程序闪退	zeng bo	12/09/2024 10:05 AM	
3550	Feature	Resolved	Normal	PLC_BASV1.2 中使用swagger属性下控接口模拟大平台模式下控时出现无法复位导致其他模式无法控制的问题	zeng bo	12/09/2024 03:31 PM	
3549	Feature	Resolved	Normal	PLC_BASV1.2 plc_iotdevice在运行过程中，如果使用sysload init会导致该进程提示段错误后闪退	zeng bo	12/09/2024 03:31 PM	
3548	Bug	New	Normal	web编辑器dist-graph-1.0.2版本使用时遇到问题	yj sun	12/02/2024 03:05 PM	
3546	Feature	Resolved	Normal	PLC_BASV1.2 em_plc下控时无论di，ai，下控的时的值均为带引号的浮点类型，没有区分	zeng bo	12/09/2024 03:32 PM	
3528	Feature	Resolved	Normal	图元播放gif动图目前最多只支持两种状态，需要扩充到至少四种		12/09/2024 09:19 AM	
3525	Feature	Resolved	Normal	QTISCS使用工控协议下发DO ´AO控制命令给MFG，MFG通过mqtt协议转发给物联模组时出现无法下控的问题		11/13/2024 05:26 PM	
3521	Feature	Resolved	Normal	MYSQL历史库表空间增长导致当前磁盘空间爆满--删历史数据压缩释放方案研究		11/29/2024 08:05 AM	
3520	Feature	New	Normal	oracle历史库表空间增长导致当前磁盘空间爆满--删历史数据压缩释放方案研究	jy Wang	12/09/2024 10:14 AM	
3519	Bug	Resolved	Normal	一键生成页面报失败，jar包接口返回400错误，fep_server日志显示写redis完毕	xq wang	11/05/2024 11:01 AM	
3518	Bug	Resolved	Normal	emqx集群配置报错	xq wang	11/05/2024 11:01 AM	
3517	Bug	Resolved	Normal	多功能控制器集群冗余keepalived虚ip遇到问题	xq wang	12/09/2024 09:20 AM	
3516	Bug	Resolved	Normal	jar包自恢复异常	xq wang	11/06/2024 10:28 AM	
3512	Bug	Resolved	Normal	多功能控制器映射表为空时，fep_mqttiotc程序陷入循环，占用cpu100%	xq wang	11/27/2024 04:59 PM	
3511	Feature	Resolved	Normal	大平台通过gatewayiotc下发控制命令（DO ´AO）时，在3.2.6版本多功能控制器中会出现下控命令执行失败的问题	zeng bo	12/09/2024 03:32 PM	
3508	Bug	Resolved	Normal	综合监控平台jar包与ice服务连接异常	xq wang	11/29/2024 08:11 AM	
3507	Feature	Feedback	Normal	车站 多功能控制器 多头控制仅允许一头有控制权，且可进行实时动态权限申请移交，可提供客户端iot查询当前有控制权限的客户端节点信息		10/22/2024 10:30 AM	
3505	Bug	Resolved	Normal	龙阳路标准车站多功能控制器性能测试遇到问题	xq wang	12/11/2024 05:14 PM	
3501	Feature	Resolved	Normal	龙阳基地国资委4期隧道院项目---车站MFG多功能控制器按专业向线网MQTT服务器上报设备功能数据（每个专业一个clientID链路，其所有所属设备作为子设备在同一个专业tcp链路内上报设备功能数据）		12/09/2024 09:20 AM	

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Target version
3498	Bug	Resolved	Normal	SHL15-QTISCS304R4的modbus_tcpc_ex.dll协议的读csvRTU配置文件改为独立线程后35个RTU会导致cpu爆满内存暴涨后em_daq.exe主进程反复崩退		09/29/2024 05:41 PM	
3494	Bug	New	Normal	SHL15CISCS-列车视频拉流ui（所有列车总拉流和单列车电子地图拉流）导致ehmi崩退		09/23/2024 05:22 PM	
3486	Feature	Resolved	Normal	3.1.3大平台jar包主ICE断联后，无法获取到备ICE连接（已修复）	yan hong	11/29/2024 08:10 AM	
3483	Feature	Resolved	Normal	modbus_tcp_c_ex.dll申请在QTISCS304R4环境编译发布版本	xiangyang li	09/29/2024 10:28 AM	
3482	Bug	Resolved	Normal	SHL15occISCS-QTISCS304R4启动慢-启动日志分析-消缺		11/29/2024 08:13 AM	
3481	Bug	New	Normal	SHL15occISCS-QTISCS的主daq服务器em_daq.exe启动到正常 耗时很慢，很多时候超出一个进程检查周期计数（8秒检查周期x最大异常计数次数）		09/12/2024 02:15 AM	
3479	Bug	Resolved	Normal	15CISCS的QTISCS304R4-modbus_TRAIN_c.dll协议出现tcp链路假活释放不掉		09/11/2024 06:18 PM	
3478	Feature	Resolved	Normal	cios17加西岑站PA插件需要将14#站显示为1#站，其他既有站号意思向后移动一个站		11/29/2024 08:09 AM	
3477	Feature	In Progress	Normal	CIOS05-09-07-17的QTISCS223-fas火警总熟数据转发给ATS的ModbusTcpZFS熟数据和生数据混合转发给ATS使用(获取dac实时库和daq实时库值新建独立线程+写数据时加mutex锁)		11/29/2024 08:15 AM	
3471	Bug	Resolved	Normal	SVG图中仪表图元不显示	xq wang	12/11/2024 05:13 PM	
3463	Bug	Resolved	Normal	web编辑器dist-graph-1.0.1版本使用时遇到问题	xq wang	12/11/2024 05:13 PM	
3462	Bug	Resolved	Normal	3.1.4版本综合监控平台一键生成功能，实时库更新AI属性遇到问题	xq wang	11/06/2024 10:36 AM	
3434	Feature	In Progress	Normal	SHL15ISCSv3.0.4R4-列车历史录像回放插件开发		11/29/2024 08:17 AM	
3426	Bug	Resolved	Normal	大平台3.1.3版本的jar包在mysql版本更新到8.0.29后，大平台在启动时间表等插件时获取不到数据	zeng bo	12/09/2024 03:32 PM	
3425	Feature	Feedback	Normal	车站 多功能控制器 需要北向以MQTT虚拟设备方式 分别提供各专业的所有南向iot设备的在线/离线状态数据，各专业服务模块向多功能控制器订阅专业设备的在线/离线数据		10/22/2024 11:46 AM	
3424	Bug	Resolved	Normal	plc_waterpump1.1.4版本中的fep_server，经测试，当db表中的T004_RTU为空时，在后端管理系统中创建采集服务时会导致fep_server闪退	zeng bo	12/09/2024 03:32 PM	
3421	Feature	Resolved	Normal	广州版本-历史事项插件内显示的报警及事件信息需与实时报警以及实时事项保持一致	jy Wang	12/09/2024 10:08 AM	
3399	Feature	Feedback	Normal	svn代码管理code\thirdparty的.vcxproj 编译环境配置混乱---导致所有机器均无法编译--建议加强开发代码编译环境文件规范性管理		04/29/2024 05:20 PM	
3398	Bug	In Progress	Normal	SHL15CISCS列车cctvL15CZuid和cctvL15Trainuid.dll对收到RTP码流后的10秒保活发送ip错误（需要从invite回答的200OK中提取码流服务器ip）		04/28/2024 05:31 PM	
3386	Feature	Resolved	Normal	SHL17西岑站-在中心新增WEB实时记点历史记点服务和界面		11/29/2024 08:14 AM	
3385	Feature	Resolved	Normal	SHL15C3-CISCS的cctv上墙总控插件-升级开发为直接sip摄像头列表自动加载		11/29/2024 08:27 AM	
3369	Bug	Feedback	Normal	张江实验室平台 - 经测试，实时库中无法正确存储超过8位的数字，即第九位无法正确显示。需要能存储4个字节的数据。	zeng bo	12/09/2024 10:08 AM	
3354	Feature	Resolved	Normal	张江实验室平台-场景联动弹出 CCTV视频流当前不可用，需要修复		04/09/2024 03:23 PM	
3353	Feature	Resolved	Normal	根据申通MQTT标准65#文--多功能控制器的MQTT接入Topic标准为v1字串开头，当前软件topic会强串v5，导致新标无法接入，需要开发调整		04/09/2024 03:26 PM	
3351	Bug	Resolved	Normal	张江智慧车站在改变超5000个仿真点位数据后，jar包出现异常	zeng bo	12/09/2024 03:32 PM	
3329	Bug	New	Normal	南昌3#线in_sequenceCtrl.dll序控插件ehmi打开位置乱跑到左上角无法定位+选中某个卡片右侧窗显示步骤条目非常慢		01/31/2024 10:53 AM	
3324	Feature	Resolved	Normal	17西岑车站数字底座的海康申通国标cctvSIP协议修改为20通用命令接收处理（基于15号线cctvSIP协议修改）	yan hong	04/09/2024 03:30 PM	
3310	Feature	Resolved	Normal	张江数据底座新增需求，制作一张3D车站模型界面	jy Wang	12/09/2024 10:14 AM	
3291	Feature	Resolved	Normal	张江数据底座WEB大平台新需求	zeng bo	12/09/2024 03:33 PM	
3282	Feature	Feedback	Normal	17号线西岑站BS版本需要开发对应的PIS插件版本和web后端接口	jy Wang	11/29/2024 08:33 AM	

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Target version
3281	Feature	Feedback	Normal	17号线西岑站BS版本需要开发对应的PIS插件版本和web后端接口	jy Wang	12/09/2024 10:23 AM	
3269	Feature	Feedback	Normal	CCTV需求——需要开发对标15号线CCTV插件	jy Wang	12/09/2024 02:59 PM	
3268	Feature	Feedback	Normal	PIS需求——需要开发对标15号线的PIS插件	jy Wang	12/09/2024 02:59 PM	
3267	Feature	Feedback	Normal	PA需求——需要开发对标15号线PA插件	jy Wang	12/09/2024 02:59 PM	
3266	Feature	New	Normal	通讯通用要求：tcp/udp网络通讯A-B双方必须有链路超时时间用户可配置（应用协议内例如MQTT有心跳时间要求的也需要给用户可配置）		12/19/2023 10:33 AM	
3265	Feature	Resolved	Normal	modbus_comS协议增加支持转发AI、增加接收遥控、增加123456功能码均接受		12/18/2023 06:02 PM	
3264	Bug	Resolved	Normal	iot水泵FEPha的3modbusRTU通过同一个串口与3个设备485总线通讯时，当其中1个RTU断开，导致所有RTU均中断不通讯了		01/15/2024 03:18 PM	
3255	Feature	Resolved	Normal	QTISCS3.1debian10+FEPlinux版本 修改参数库DIDOAIAOACC后，因共享内存问题，要求不重启电脑OS，重启软件后立即生效	jy Wang	12/09/2024 10:19 AM	
3250	Bug	Feedback	Normal	sefeps+modbustcps协议转发负数AI错误+modbustcpc+modbusComM协议解析负数AI错误		12/18/2023 12:38 PM	
3246	Feature	Resolved	Normal	WEB版QTISCS增加带配置账号自动登录功能	jy Wang	12/09/2024 10:15 AM	
3236	Bug	Resolved	Normal	modbustcpc_ex对4字节浮点型的4种解析代码错误修正	jy Wang	12/09/2024 02:56 PM	
3213	Bug	Resolved	Normal	se104s-sefeps的App_AllData_Conf函数DataHead数据结构没有初始化，导致cot2字节中的DataHead.SrcAddr为乱码值		11/22/2023 11:20 AM	
3190	Feature	Resolved	Normal	17西岑-电科7楼实验室-多功能网关内-AFC协议接口开发		11/23/2023 01:49 PM	
3169	Feature	In Progress	Normal	C3-SHL15CISCS-DTS教培系统遥控操作培训考试系统开发需求（QTISCSv304R4）-已开发完成-测试中	xiangyang li	12/09/2024 12:03 PM	
3168	Feature	Resolved	Normal	SHL17西岑站和SHL2蟠祥路的数字底座-ISCSweb按申通界面标准需求--开发底部整条插件（报警3条+未确认数+登录功能）	xiangyang li	12/09/2024 01:37 PM	
3157	Feature	Resolved	Normal	IOT平台为产品新建属性时，属性的类型没有long型，不符合需求，现在需要新建的属性可以为long型	zeng bo	12/09/2024 03:33 PM	
3156	Feature	Feedback	Normal	IOT	zeng bo	12/09/2024 10:25 AM	
3154	Feature	Resolved	Normal	IOT平台新建产品属性时，设定类型为enum（枚举型），枚举值的参数值不能为0，不符合需求，现需要枚举值的参数值可以为0	zeng bo	12/09/2024 03:33 PM	
3153	Feature	Resolved	Normal	IOT平台产品新建属性时，属性代码根据属性名称的首字母拼写而成，不符合需求，要求新建属性时，新增属性代码栏可以自定义属性代码	zeng bo	12/09/2024 03:33 PM	
3152	Feature	New	Normal	L15ISCS-电力系统需要获取设备动作次数以及故障总次数显示在前端界面以及报表系统内，目前无法实现该效果（对应版本为304R4）		09/06/2023 05:16 PM	
3151	Feature	Feedback	Normal	IOT平台创建新设备时生成的设备ID目前是自动分配的唯一ID，不符合需求，要求可以根据规划进行配置生成		09/06/2023 05:12 PM	
3148	Feature	Resolved	Normal	L15ISCS-304R4版本使用程控卡片插件无法正确加载卡片组	jy Wang	12/09/2024 10:26 AM	
3124	Feature	Feedback	Normal	L17SIOS/L05CIOS/L09CIOS/L15CIOS——上述版本内使用状态触发执行lua脚本均未正常生效--ehscript问题		08/08/2023 05:20 PM	
3123	Feature	Feedback	Normal	L17SIOS-公司测试机内使用周期运行方式执行lua脚本时，脚本未正常执行-ehscript问题		08/08/2023 05:20 PM	
3104	Feature	Resolved	Normal	L17CIOS-现场上报主DAC服务器会自行退出且无法通过平台守护重新启动（周期不频繁，但据现场通号上报最近几个月至少一个月会出现一次）	jy Wang	12/09/2024 10:27 AM	
3024	Feature	Resolved	Normal	BS的场景联动功能-点[开始执行]按钮后 空白窗无数据时间太长约4s-建议优化1.5秒内	jy Wang	12/09/2024 02:44 PM	
3022	Bug	Resolved	Normal	SHL15QTISCS304R3报电力录波曲线更新后不可用了---怀疑编译前没有拿最新版本代码--申请重新编译发布		06/14/2023 04:34 PM	
3017	Feature	In Progress	Normal	ModbusEx_LnS全数据转发协议跨平台debian10改造+转发DI错误+不支持99以上的rtu号+独立获取线程不可释放cpu占用太高改造	yufeng wu	06/09/2023 05:51 PM	
3014	Bug	Resolved	Normal	SHL15号线CISCS 的QTISCSv304R3版本的单列车车载cctv拉流插件在行调2工作站上打开就导致ehmi崩溃cctvL15Trainuid.dll		06/02/2023 02:23 PM	
3013	Feature	Resolved	Normal	QTISCSv3x的ehmi界面脚本增加getobjtext接口函数	jy Wang	12/09/2024 02:44 PM	
3012	Bug	Resolved	Normal	QTISCSv3x的ehmi界面脚本setobjcolor错误		06/12/2023 04:19 PM	
3011	Feature	New	Normal	C3单向网闸摆渡软件FEP_NetGap补开发串口信息回传和双套网闸冗余功能		05/31/2023 12:16 PM	

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Target version
3009	Bug	Resolved	Normal	C3网闸摆渡软件1.1发布版本不可用Release\FEP_NetGap\FEP_NetGap_V1.1_Win.7z		07/31/2023 09:15 AM	
2999	Feature	New	Normal	SHL15车站FEPdebian8-305主备机切换后导致误报刷一堆电力报警，申请同步新编译FEP版本提交给15号线现场应用		05/22/2023 04:15 PM	
2888	Bug	Resolved	Normal	广州FEPha的se104s协议在收到STARTDT起始帧后立即误报警3x2000点遥信asdu1(cot=3突发)（其他FEP版本的se104s和sefeps也同样有此问题）		07/31/2023 09:20 AM	
2849	Feature	Resolved	Normal	SHL02CIOS-ATS卡斯柯接口开发-转发fas+tvf+触网状态给ATS	jy Wang	12/09/2024 01:43 PM	
2848	Feature	New	Normal	QTISCSv3.0.4sp3针对南昌三号线故障优化调整nsv解决主域控仅能在服务器间切换和ehmi解决脚本导致切图卡慢问题		02/25/2023 11:00 AM	
2847	Feature	New	Normal	FEPha软件设计问题待解决		02/25/2023 10:27 AM	
2829	Bug	Resolved	Normal	20230211 3:35 SHL05CIOS QTISCSv223sp4一键停送电批量返校超时dpool向dsyn命令同步通讯故障	jy Wang	12/09/2024 03:10 PM	
2824	Bug	Resolved	Normal	QTISCS通病=ehmi切图卡住和切图无效问题（ehmi发出新订阅消息后--没收到dsv返回的订阅数据前，页面切图卡住-切图无效问题）		07/31/2023 09:23 AM	
2823	Feature	In Progress	Normal	南昌三号线QTISCSv304主服务器em_nsv异常退出，调度客户端界面死数不更新，屏1切图卡在初始加载底图-屏2点击切图无效果(20230208-8点07:23-07:33故障-08:25人工重启服务器)		02/25/2023 11:00 AM	
2822	Bug	Resolved	Normal	em_auth的5358侦听服务端口的无效链路不能释放残留问题-存在操作系统端口链路资源被消耗光的风险--其他使用mongoose的网络通讯代码需审查是否也有此问题	jy Wang	12/09/2024 01:42 PM	
2820	Bug	New	Normal	SHL15C3电力ISCSv3.0.2ip91.5-6auth故障2023020322-020422		02/07/2023 09:18 AM	
2819	Bug	New	Normal	FEP+QTISCS的daq对规约库的一条发送数据包拆成2条分2次发送出去，导致外部接收设备认为误码不回答		02/06/2023 01:09 PM	
2818	Feature	New	Normal	QTISCSv3x中心全数据实时同步转发给QTISCSv3x维护系统的一套接口开发		02/06/2023 12:17 PM	
2749	Feature	New	Normal	Feature #876 完善修正-Y轴按876需求显示实际有效数据刻度-X轴DI/AI通道名后追加单位-最下部显示录波开始及故障发生时间并在图上红竖杠标示-具备数据区网格显隐		12/14/2022 03:57 PM	
2694	Bug	Resolved	Normal	Release发布FEPwin3.0.1+3.0.3sp的sefeps冒烟测试不能识别不可用		07/31/2023 09:25 AM	
2686	Bug	Resolved	Normal	FEP debian8 3.0.4版本的se104s协议 socket假活问题仍然存在-没解决		07/31/2023 09:31 AM	
2685	Bug	Feedback	Normal	SHL15 C3ISCS 20221103 15:50未知原因发生主daq从10.43/44.91.2切到91.1后，dsyn不能将ai数据传送到dpool		07/31/2023 09:36 AM	
2682	Feature	Resolved	Normal	张江智慧车站ILS智能照明自仪485串口协议开发	jingke lu	11/21/2022 03:38 PM	
2670	Feature	Resolved	Normal	ModbusEx_LnS.dll协议要求增加电力AI生数据乘100系数放大功能-解决电力浮点小数点后值被删除问题	jingke lu	11/08/2022 01:51 PM	
2661	Feature	Feedback	Normal	SHL5 C3CIOS dbset.ini采用双DB参数库配置运行，坏掉2#DB后，实时报警存储到历史功能失败，历史记录无法查到		10/27/2022 12:22 PM	
2660	Feature	Resolved	Normal	SHL5 C3CIOS dbset.ini采用双DB参数库配置运行，坏掉2#DB后，cctvC3插件初始调用会出现空白页面45秒以后才能加载出插件页面来		10/27/2022 12:27 PM	
2648	Bug	Feedback	Normal	SHL15-QTISCSv3.0.4sp2(20221029-1736版)10月10日凌晨重启后dpool生数据接收的emcs部分数据不能更新无效，导致界面显示和报警均没有		07/31/2023 09:33 AM	
2623	Bug	Feedback	Normal	SHL15 auth故障+出错退出，导致调度工作站无法遥控和再登录		11/29/2024 08:22 AM	
2622	Bug	Resolved	Normal	SHL15 C3 occQTISCSv3.0.4继保预防性测试中丢失soe对应报警--20221001更新后继续观察暂时未再上报此故障		10/24/2022 11:41 AM	
2618	Bug	Resolved	Normal	SHL15occISCS-QTISCS的主daq服务器em_daq.exe启动到正常耗时很慢，很多时候超出一个进程检查周期计数（8秒检查周期x最大异常计数次数）	jingke lu	09/12/2024 02:15 AM	
2617	Bug	Feedback	Normal	SHL15occQTISCSv3.0.4+3.0.4sp2电力信号误报警		07/31/2023 09:38 AM	
2614	Bug	Resolved	Normal	SHL15-PIS车站插件命令不能支持500个中文字---一直没解决（15项目公司陈晖总再次提出要求修改支持）		10/24/2022 03:19 PM	
2543	Feature	Resolved	Normal	电科重庆24#线实验室BS-ISCS的CCTV（大华HLS流）界面增加摄像头收藏+场景收藏+轮巡显示功能（接口文本同电科实验室）		10/24/2022 03:20 PM	
2513	Bug	Resolved	Normal	QTISCSv3.0.1的oracle建库脚本的auto_SCADA.sql里的TB4029建表区段sql脚本重复		12/09/2024 02:13 PM	
2510	Feature	New	Normal	SHL15车站FEPdebian8和中心QTISCS304环境用udp协议驱动要求daq采集本机的端口能指定，不能随即自动分配，否则会导致cctvSIP协议无法按指定端口返回应用数据包		08/31/2022 03:27 PM	

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Target version
2509	Feature	New	Normal	QTISCS-BS版对于不同客户机浏览器的操作事项（遥控-人工置位置数-挂牌等）要求能 增加区分客户机审计信息（例如，ip地址-主机名）到历史TB3001表中		08/31/2022 11:19 AM	
2472	Feature	New	Normal	SHL15 C3 QTISCS304的转发协议ModbusEx_LnS.dll需要编译发布（转发全数据给COCC的接口FEPnetgap再接入三楼摆渡系统给达实）+cctvL15CZuid.dll +se104c.dll		08/22/2022 03:37 PM	
2446	Feature	Resolved	Normal	电科重庆24#线实验室BSISCS的CCTV（大华HLS流）界面增加PTZ控制部分（接口文本同电科实验室）		09/14/2022 03:32 PM	
2326	Feature	Resolved	Normal	C3 SHL6-4-5-9-7的QTISCSv223+SHL15的QTISCSv304通号要求增加网管监视页面数据--已跟用户沟通已部署zabbix到5号线CIOS		10/24/2022 11:43 AM	
2287	Feature	New	Normal	BS电力二步骤遥控窗-需要增加遥控中途 销毁控制窗 时 自动发撤销命令补丁		07/05/2022 10:00 AM	
2142	Bug	Resolved	Normal	SHL15 QTISCS304 电力同一时刻 误报警	jy Wang	12/09/2024 03:26 PM	
2112	Feature	New	Normal	南昌3#线 单控正常模式 要求 一次弹窗，弹窗点'确定'后发2遥控，点'取消'后2个遥控均不发令，当前ehmi脚本无法实现		05/11/2022 02:54 PM	
2059	Bug	New	Normal	SHL15-QTISCS304-追忆反演的[播放]功能ehmi的遥信图元状态禁止不能根据追忆数据随动--且DI配置自动触发事故追忆功能无效		03/17/2022 02:32 PM	
2018	Bug	Resolved	Normal	广州FEP-ha的se104c协议在socket假连接ESTABLISHED的状态下，实际pscada通道1已经拔网线无法ping通的情况下，不能实现通道1断开切换尝试通道2通信		11/29/2024 08:08 AM	
2017	Bug	Resolved	Normal	广州双击冗余FEP-ha的对下采集电力2通道状态se104s上传状态错误，10会瞬时变为11值导致错误报警	jy Wang	12/09/2024 01:42 PM	
2016	Bug	Resolved	Normal	广州QTISCS-BS的data/script的周期运行lua脚本会导致DI非量测点重复报警错误，跟随周期报警永不停止		11/29/2024 08:08 AM	
1942	Bug	Resolved	Normal	SHL07-MODBUS_TCP_C协议需支持02功能码	jy Wang	01/17/2022 11:27 AM	
1938	Feature	New	Normal	QTISCS 的ACC计算点(对操作数简单加法计算)功能无效		12/28/2021 02:44 PM	
1937	Feature	Feedback	Normal	QTISCS ACC累积量em_dsyn上送至em_dpool滞后13分钟-要求daq采集到变化的acc数据后能实时上传		11/29/2024 08:29 AM	
1914	Feature	Resolved	Normal	SHL15智慧车站304版本ehmi的通用命令cctv控制脚本功能开发	jy Wang	12/09/2024 02:13 PM	
1911	Feature	Resolved	Normal	5号线QTISCS223sp4主域控(兼历史 +备采集服务器)A网时断时续，导致行调3的ehmi无法启动-2设备调ehmi切图卡顿慢，重启ehmi加载很慢分钟级别-20211219凌晨抢修令	jy Wang	12/09/2024 03:24 PM	
1910	Bug	New	Normal	南昌三QTISCS304的电调ehmi一键停送电插件停电+单控-执行命令超时-重启电调工作站sys守护后恢复20211219凌晨		12/20/2021 06:42 PM	
1856	Feature	Resolved	Normal	SHL15铜川路换乘站一个站的QTISCSv304接2套PA系统RTU，20通用管道命令需要开发调整支持		12/09/2021 03:35 PM	
1777	Feature	Resolved	Normal	SHL18 BS初始手册登录、换账号登录、锁定、退出账号验证窗 调整开发		12/09/2021 03:40 PM	
1776	Feature	Resolved	Normal	SHL18-BS-场景联动调整开发-含场景联动步骤调用打开CCTV摄像头视频流调用功能-cctv窗布局调整到左下角	jy Wang	12/09/2024 01:35 PM	
1749	Feature	Resolved	Normal	SHL18 3D巡视巡检 过程中，要求能人工干预中断退出当前正在进行的巡检过程	jw Gao	12/09/2024 03:10 PM	
1748	Feature	Resolved	Normal	SHL18-BS用图元触发脚本中 等待功能脚本 函数开发		10/26/2021 05:02 PM	
1732	Feature	Resolved	Normal	SHL18BS物联网云项目-svgScript.js内申请追加一个变频风机的逻辑		10/26/2021 05:04 PM	
1678	Feature	Resolved	Normal	SHL18-BS用PA+PIS插件在15#线插件基数上根据接口功能调整	jy Wang	12/09/2024 10:37 AM	
1640	Bug	Feedback	Normal	QT控制下发问题		07/31/2023 09:54 AM	
1635	Bug	Resolved	Normal	SHL4 C3 FEP2.1win PA协议反馈状态pa站号转QTISCS站号组id未调整+1	yufeng wu	09/10/2021 05:21 PM	
1631	Feature	Resolved	Normal	SHL15电科智慧车站显示URL网页的容器插件开发（原韦志学有个测试试用版）		11/29/2024 08:31 AM	
1630	Feature	Feedback	Normal	SHL15电科智慧车站海康MQTT消息队列2个接口，接入摄像头分析出的客流数据和报警消息插件显示		11/29/2024 08:32 AM	
1625	Feature	Resolved	Normal	SHL18BS物联网云项目-报警数插件-调整需求（去除左侧文字，行间距、字体、前景色、背景色可配置，未确认数-总报警数，能拆成两个可以独立配置插件最好，可配置按车站组、专业、区域、报警级别筛选，更好）		11/05/2021 05:35 PM	

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Target version
1618	Feature	Resolved	Normal	广州QTISCS(BS)的设备实时状态属性标签窗的DI点条目要求可配置显示隐藏（默认显示）	jy Wang	12/09/2024 03:29 PM	
1603	Bug	New	Normal	QTISCS305BS版图元[运行]方式脚本BS要求采用关联点变化触发方式-与CS保持一致---研发评估BS技术上无法实现---用户不认可--暂时搁置		07/31/2023 09:42 AM	
1600	Bug	Feedback	Normal	SHL4 C3 QTISCS223sp4实时报警每天约慢1秒-1周约慢5秒，而且会越来越慢	yufeng wu	10/11/2021 11:36 AM	
1562	Bug	Feedback	Normal	FEP_HA_V3.1_Debian8的虚拟RTU状态值错误（当一个RTU对应的2个通道均断开时RTU虚拟状态值还是1，不回0）-暂时无法解决		08/31/2021 04:51 PM	
1535	Feature	Resolved	Normal	广州时间表运行查看和编辑配置BS界面开发	jy Wang	12/09/2024 01:36 PM	
1476	Feature	Resolved	Normal	申通物联网云SHL18-CCTV-sip视频流二插件-与竞天厂家接口测试-可能涉及二插件代码修改-计划调整到20210701-0702	jy Wang	12/09/2024 01:48 PM	
1448	Feature	Resolved	Normal	南昌三QTISCS准备从302版升级到304版-缺少20210319新需求的一键停送电+程控插件-需要新编译追加到304版本发布中		06/15/2021 05:16 PM	
1409	Feature	Resolved	Normal	系统集成部申请--BS3.0.5使用培训申请-希望本周能安排一次	jy Wang	12/09/2024 10:36 AM	
1359	Bug	New	Normal	QTISCSv3一键停送电插件-报scada无响应超时		04/27/2021 08:43 AM	
1357	Bug	Resolved	Normal	SHL15 C3 ISCS v3.0.3 20210423-00:35抢修令 电力遥控全线无法遥控-实时报警丢失过流跳闸报文-实时事项不显示不记录		06/06/2021 06:55 PM	
1318	Bug	Resolved	Normal	SHL15 C3 ISCS v3.0.3电力开关遥控的弹窗经常第一次点击操作出现'实时库中无此记录'		06/06/2021 06:48 PM	
1302	Feature	Resolved	Normal	SHL5 C3 PA-restful-http新协议接口开发		09/06/2021 01:22 PM	
1296	Bug	Resolved	Normal	ehscript编辑utf8格式lua脚本导致ehscript程序崩溃--工具bug暂时没有修正计划		06/06/2021 06:47 PM	
1295	Bug	Resolved	Normal	南昌三QTISCS发现两次个别计算点操作数计算失效		06/06/2021 06:50 PM	
1287	Bug	Resolved	Normal	南昌三号线和SHL15号线删除Trigger4-10后再次出现主dac服务器lua脚本停运问题		06/06/2021 06:52 PM	
1284	Feature	Resolved	Normal	南昌三号线-触网一键停送电界面右下角增加需求-列出被选择操控所有站遥控对象和预控状态（逐个站顺序列出）		03/23/2021 09:48 AM	
1254	Bug	Resolved	Normal	SHL15 部分记点数据错误(详见15记点err照片)-据数据分析是因为全天会出现同一车组号/车次号的组合，重复出现		03/23/2021 09:59 AM	
1251	Feature	New	Normal	FEP的安装配置排故手册编制	Hanqing Liu	02/05/2021 01:32 PM	
1245	Bug	Resolved	Normal	bin3.0.4 # 实时库版本实时报警插件报警数目超过两万条后点击全部确认后，在确认过程中可能导致实时报警插件白屏（刷新插件后恢复正常）	jy Wang	12/09/2024 10:42 AM	
1244	Bug	Resolved	Normal	bin3.0.4 # 实时库版本实时报警插件打开偶尔会出现异常弹窗	jy Wang	12/09/2024 01:59 PM	
1243	Bug	Resolved	Normal	bin3.0.4 # 实时库版本实时报警插件报警数目超过两万条后，存在报警恢复慢的情况（下端信号恢复超过20分钟，报警界面仍显示未恢复）	jy Wang	12/09/2024 01:58 PM	
1242	Bug	Resolved	Normal	bin3.0.4 # 实时库版本实时报警插件报警数目超过两万条后点击全部确认后，在确认过程中可能导致实时报警插件崩溃	jy Wang	12/09/2024 01:44 PM	
1241	Bug	Resolved	Normal	bin3.0.4 #实时库版本实时报警插件点击全部确认后，实时报警插件下端滚动条会异常闪烁	jy Wang	12/09/2024 01:58 PM	
1240	Bug	Resolved	Normal	FEP # VT虚拟RTU的vt索引号获取的是DI的记录号，不能超过65535，否则会出现地址踩踏	Hanqing Liu	03/23/2021 10:02 AM	
1238	Bug	Feedback	Normal	bin3.0.4 # redis版本报警插件会出现无法确认，在ehview日志的实时报警界面内有确认日志	Hanqing Liu	07/31/2023 09:56 AM	
1234	Bug	Feedback	Normal	bin3.0.4 # 打开报警插件redis版界面小概率出现错误弹窗	Hanqing Liu	07/31/2023 09:56 AM	
1233	Bug	Feedback	Normal	bin3.0.4 # 退出ehmi，偶尔会出现报错弹窗	Hanqing Liu	07/31/2023 09:56 AM	
1232	Bug	Feedback	Normal	bin3.0.4 # redis主备发生切换，会丢失第一个报警	Hanqing Liu	07/31/2023 09:56 AM	
1231	Bug	Feedback	Normal	bin3.0.4 # 变位200DI/秒，会出现报警丢失，出现报警总数到7000以上，报警不刷新，点击确认后才再次刷新；	Hanqing Liu	07/31/2023 09:57 AM	
1230	Bug	Feedback	Normal	bin3.0.4 # redis版报警，如图，报警总数10600条，报警确认后，发现两方数字不一致，再次切报警简要插件一致	Hanqing Liu	07/31/2023 09:57 AM	
1229	Bug	Feedback	Normal	bin3.0.4 # ehgraph画图插件图元，放置插件图元后无法通过鼠标拖拉改变大小	Hanqing Liu	07/31/2023 09:57 AM	
1225	Bug	Feedback	Normal	bin3.0.4 # 在DI表内报警方式勾选推图后，正常状态和非正常状态都会推图；报警方式空白时，只会非正常状态推图	Hanqing Liu	07/31/2023 09:57 AM	

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Target version
1223	Bug	Feedback	Normal	bin3.0.4 # redis版报警无法实现双机冗余	Hanqing Liu	07/31/2023 09:58 AM	
1222	Bug	Feedback	Normal	SHL15 ats接口服务器FEP的rtu1和对应的通道1+通道2均有故障		07/31/2023 09:58 AM	
1210	Feature	Resolved	Normal	SHL15 QTISCS 主备切换测试再次要求 授权服务器必须满足冗余切换要求	jy Wang	12/09/2024 10:41 AM	
1208	Bug	Resolved	Normal	DcDebug *# 如果把所有遥信初始值设置成1，启动qt.exe程序后，DcDebug会一直发送遥信变位报文；如果把所有遥信设置成1，DcDebug会一直发送遥信变位报文	Hanqing Liu	01/21/2021 08:50 AM	
1203	Bug	Resolved	Normal	广州地铁项目 # 报警总数插件不能实时更新	Hanqing Liu	01/19/2021 04:37 PM	
1182	Bug	Resolved	Normal	广州地铁项目 # in_warningNUM插件无法自定义背景色	Hanqing Liu	01/19/2021 04:37 PM	
1180	Feature	Feedback	Normal	南昌三 FEP主备切换后（转发通道先连接成功），导致采集通道数据先上传0后刷实际值，误报警		01/20/2021 08:02 PM	
1176	Bug	Feedback	Normal	QTISCS3的ehmi界面yk()脚本或者手动界面单操遥控均会导致被控点强制推图（该被控点对应DI点配置有变1值报警推图）		07/31/2023 10:02 AM	
1163	Feature	Resolved	Normal	QTISCS所有项目的服务器+工作站+FEP的ip-远程账号-VNC账号列表清单整理归档	jw Gao	12/09/2024 10:33 AM	
1162	Feature	In Progress	Normal	SHL15 电力4组定值DI显示逻辑logic.dll增加函数		01/05/2021 09:28 AM	
1161	Feature	Resolved	Normal	3.0_web # 实现报警语音和报警推图	Hanqing Liu	01/19/2021 04:38 PM	
1158	Bug	Feedback	Normal	广州地铁项目 # 报警插件部分内容通过alatmset.ini修改颜色 配置无效	lq Du	07/31/2023 10:00 AM	
1154	Bug	Feedback	Normal	bin3.0.3# PA插件语音和背景音乐分别只支持128条记录		07/31/2023 10:00 AM	
1152	Bug	Resolved	Normal	SHL15 AFC 在FEP中的dcvt实时库中不能正确显示RTU状态和通道状态的值	yufeng wu	12/30/2020 10:57 AM	
1150	Feature	Resolved	Normal	南昌line3# 原趋势曲线插件curveplug.dll无法使用 需要修复	jy Wang	12/09/2024 03:00 PM	
1146	Feature	Resolved	Normal	广州地铁项目 # 提供电力104协议	Hanqing Liu	12/30/2020 01:41 PM	
1145	Bug	Resolved	Normal	3.0_web # 报警插件无实时报警内容	Hanqing Liu	01/04/2021 05:29 PM	
1131	Bug	Feedback	Normal	南昌line3# 斗门站FEP新的license无法使用	lq Du	01/25/2021 04:46 PM	
1126	Bug	Resolved	Normal	SHL15车载软解单列车插件先点1x1-2x2分屏模式第一分屏假聚焦红框功能无效		12/30/2020 09:02 AM	
1125	Bug	Resolved	Normal	SHL15cctvOCC插件切1x1显示模式分屏区域消失		12/30/2020 09:03 AM	
1116	Bug	Resolved	Normal	3.0_web # FAS界面将配点方式改成单点打开图形后ISDataServer.exe会崩溃	Hanqing Liu	12/28/2020 04:40 PM	
1115	Bug	Resolved	Normal	3.0_web # 网格图元显示不正常	Hanqing Liu	12/28/2020 04:41 PM	
1114	Bug	Resolved	Normal	3.0_web # FAS和EMCS界面无反馈	Hanqing Liu	12/28/2020 04:41 PM	
1113	Bug	Resolved	Normal	3.0_web # 无法置位消除	Hanqing Liu	12/28/2020 04:41 PM	
1112	Bug	Resolved	Normal	3.0_web # 电力左键框无法控制，按钮不可点	Hanqing Liu	12/28/2020 04:41 PM	
1111	Feature	Resolved	Normal	3.0_web # 图形版式固定，按照张江智慧车站版式；		12/30/2020 12:46 PM	
1110	Bug	Feedback	Normal	3.0_web # ehgraph保存电力光字牌图形崩溃	Hanqing Liu	07/31/2023 10:01 AM	
1106	Bug	Resolved	Normal	SHL15pa插件操作按钮点击打开后不能保持显示黄色（当前显示灰色）+音量要求默认位于60%位置		12/30/2020 09:31 AM	
1105	Bug	Feedback	Normal	SHL15 OCC行调2 在切换登陆用户角色时ehmi出错崩溃		01/25/2021 04:52 PM	
1104	Feature	Resolved	Normal	SHL15pis插件需求调整-界面隐藏左下角的特殊工况选项		12/30/2020 09:52 AM	
1103	Feature	Resolved	Normal	SHL15车站cctv插件所在SVM页面属于OCC组内，无法点击列车组内的摄像头实现上墙		01/25/2021 05:01 PM	
1086	Bug	Feedback	Normal	SHL15 25#站fep2(Debian8)的license.lic无效		01/25/2021 05:02 PM	

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Target version
1085	Bug	Resolved	Normal	车载cctv插件3*3分屏操作时，切换屏幕超过七个时有可能出现操作反馈显示200-ok但无法正常切换摄像头的情况	jy Wang	12/30/2020 10:27 AM	
1084	Bug	Resolved	Normal	全线车载cctv插件3*3分屏操作时，切换全景摄像头有可能导致ehmi异常停止	jy Wang	01/25/2021 05:04 PM	
1083	Bug	Resolved	Normal	全线车载cctv插件存在轮询操作切换摄像头正常但手动切换失败的现象	jy Wang	12/30/2020 10:25 AM	
1082	Bug	Resolved	Normal	全线车载cctv插件存在部分摄像头手动切换正常，轮询操作时无法正常显示的现象	jy Wang	12/30/2020 10:29 AM	
1081	Bug	Resolved	Normal	全线车载cctv插件进行轮询操作时，点击停止按钮会导致对应屏幕块的视频流消失	jy Wang	12/30/2020 10:32 AM	
1080	Bug	Resolved	Normal	全线车载cctv插件进行轮询操作时，存在无法正常显示摄像头名称的问题	jy Wang	12/30/2020 10:33 AM	
1052	Bug	Resolved	Normal	SHL15的中心和车站上墙两插件，当前分屏模式下的窗口全部为空时，当做1-4-16模式切换时，不能发送1-4-16互切的命令给daq		12/30/2020 01:15 PM	
1040	Feature	Resolved	Normal	SHL15号线#记点要求界面打开实时显示	yufeng wu	12/30/2020 10:40 AM	
1039	Bug	Resolved	Normal	SHL15号线#PA语音表语音和背景音乐的问题，PA语音表中编号不能重复，背景音乐无法下发1号	Hanqing Liu	12/28/2020 04:49 PM	
1019	Bug	Resolved	Normal	SHL15号线#cctv脚本函数切换摄像头，char* MonCode参数无论是哪个monitor都是第1分屏动作，CCTV插件切摄像头正常	Hanqing Liu	11/30/2020 02:53 PM	
1018	Feature	Resolved	Normal	SHL15papis中文要求支持500个字pa的语音何音乐选项要求显示数值对应的中文描述		12/30/2020 12:59 PM	
1006	Bug	Resolved	Normal	南昌line3# 序控卡片插件 标志出现 '遥控执行 预期值不符'日志	lq Du	11/30/2020 11:02 AM	
1002	Feature	Resolved	Normal	SHL15号线 # 车站版CCTV插件新增轮询功能		11/30/2020 03:38 PM	
986	Feature	Resolved	Normal	QTISCS的实时报警插件记录条目近2万条后初次加载页面持续时间太长-需要优化缩短初次加载时间		12/30/2020 12:56 PM	
982	Bug	Resolved	Normal	15号线#车站CCTV插件in_cctvStation：重新切换打开车站插件大屏中1号屏会进行1 ´2 ´3 ´4屏保存摄像机信息的切换一次，最终停留在四号屏保存信息	Hanqing Liu	11/30/2020 02:54 PM	
981	Bug	Resolved	Normal	15号线#车站CCTV插件in_cctvStation：焦距+、焦距-控制不动作，选中的步长为30，实际日志中出现的速度为0	Hanqing Liu	11/23/2020 04:48 PM	
980	Bug	Resolved	Normal	15号线#车站CCTV插件in_cctvStation：预置位下拉框无内容	Hanqing Liu	11/17/2020 05:05 PM	
979	Bug	Resolved	Normal	15号线#车站CCTV插件in_cctvStation：插件1屏和4屏互切记住了当前屏号，应固定为1屏，如选择第4屏切换到1分屏后再切到4分屏返回第4屏上，应回第1屏，按照in_cctvC3插件同样配置也一样	Hanqing Liu	11/30/2020 02:54 PM	
972	Feature	Resolved	Normal	SHL15车站CCTV插件要求根据车站运营规范最大支持到4x4=16分屏		12/30/2020 12:56 PM	
970	Bug	Resolved	Normal	SHL15号线 # in_paL15插件和 in_pisL15插件预录信息框内为空时点击修改或删除会出现错误弹窗	Hanqing Liu	11/30/2020 02:54 PM	
964	Feature	Resolved	Normal	南昌line3# 新插件 实现 pa 专业 按照起始终止时间 设置间隔时间 循环下发命令	lq Du	12/07/2020 09:34 AM	
962	Feature	Resolved	Normal	南昌line3# pa插件控制下发需要增加二次弹窗	lq Du	11/30/2020 11:06 AM	
958	Feature	Resolved	Normal	SHL15 FEPdebian8 psd屏蔽门协议支持设置地址对时功能		12/30/2020 10:47 AM	
951	Feature	Resolved	Normal	南昌line3# 既有的趋势 和 报表功能 如何使用?	lq Du	12/21/2020 02:43 PM	
947	Bug	Resolved	Normal	南昌line3# 全数据转发mbim 协议发出报文的crc校验不正确	lq Du	11/10/2020 09:40 AM	
938	Feature	Resolved	Normal	SHL15车载视频流显示插件要求设计有联动功能接口		12/30/2020 10:44 AM	
933	Feature	Resolved	Normal	南昌line3# 3.0.3大平台需要使用 全数据转发协议 mbim	lq Du	10/28/2020 02:41 PM	
932	Feature	Resolved	Normal	SHL15中心CCTV插件由最大支持5个扩容到7个(15OCC六个CISCS调度席位7个CCTV监视器)		11/18/2020 08:36 PM	
927	Support	Resolved	Normal	南昌line3# ehdc收到值 1 ehview里不正确 DI点状态列为0x00002031	lq Du	10/22/2020 02:04 PM	
925	Bug	Resolved	Normal	FEP_V3.0.2_Debian8版本中semodel的T001_COMM的tcpm与bin内的mtcp名称不一致	Hanqing Liu	12/30/2020 12:56 PM	
914	Bug	In Progress	Normal	ehmmc保存的历史记录无恢复时间列信息	Hanqing Liu	11/05/2020 10:13 AM	
911	Bug	Resolved	Normal	南昌line3# 实时报警插件左下角`查询数量`和 右下角报警数查询插件 与实时库AlmList数量不一致	lq Du	12/04/2020 11:11 AM	

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Target version
906	Bug	Resolved	Normal	南昌line3# ehdbt导入显示失败 但实际内容却已导入进去	lq Du	12/04/2020 11:11 AM	
901	Bug	Resolved	Normal	南昌line3# PA下发打开监听和关闭监听命令 linux打印log有问题	lq Du	10/20/2020 02:25 PM	
895	Feature	Resolved	Normal	SHL15需求em_alarm的组原支持1-99，扩充支持到1-999（160列车辆，每列车按专业做报警和区域报警信号总使用）		12/30/2020 10:49 AM	
876	Feature	Resolved	Normal	SHL15-ems电力复示能耗-录播插件开发		12/14/2022 09:44 AM	
871	Feature	Resolved	Normal	3C报警条目数多了以后的超级卡慢的问题优化解决	yufeng wu	12/09/2024 01:43 PM	
858	Bug	Resolved	Normal	SHL15-FEP-cctvSIP协议注册第二次对话直接导致em_daq崩溃	yufeng wu	10/19/2020 11:12 AM	
856	Bug	Resolved	Normal	SHL15-PA-PIS插件命令不能支持500个中文字-仅支持51个中文字	yufeng wu	12/30/2020 12:59 PM	
854	Bug	Resolved	Normal	SEMASTER.SYS_FIELDINFO数据字典PA的配置错误	yufeng wu	11/30/2020 03:53 PM	
853	Bug	Resolved	Normal	SHL15pa插件的预录文本名称和描述列填写错误且文本内容框要求可编辑（可对照pis插件）	yufeng wu	11/30/2020 03:52 PM	
850	Bug	Resolved	Normal	DO-AO控制命令下发会导致modbus_tcp_c_ex协议通讯中断（过一会儿超时会重新polling）	yufeng wu	09/27/2020 01:01 PM	
846	Feature	Resolved	Normal	南昌line3# 报警插件左下角查询数量 需要初始化显示一个查询的结果	lq Du	09/29/2020 02:49 PM	
845	Feature	Feedback	Normal	SHL15时间表需求-具有自动更新时间表的时间段启动时间功能-独立应用开发		12/30/2020 01:04 PM	
842	Feature	Resolved	Normal	SHL15车载PIS插件（中心+单列车2合一插件）开发及接口协议命令转发配合		11/18/2020 08:37 PM	
840	Feature	Resolved	Normal	SHL15车载CCTV--SIPrtp视频流2个插件开发（调度工作站用）		11/30/2020 03:56 PM	
833	Bug	Resolved	Normal	FEP_V3.0.2_Debian8RTU使用libcctvC3gb15.so协议运行后出错，导致em_daq崩溃		11/18/2020 08:41 PM	
828	Feature	Resolved	Normal	南昌line3# 注销功能需要修改为退回到ehmi初始登录界面 而不是退出ehmi	lq Du	09/29/2020 02:50 PM	
827	Feature	Resolved	Normal	南昌line3# 电力图元 设备控制tab 标签中 分合闸过程中 复归、定值、按钮应该不可操作	lq Du	09/29/2020 02:52 PM	
825	Feature	Resolved	Normal	南昌line3# 程控卡片 需要做成插件 界面 且界面风格类似一键停送电嵌入式插件 (指背景颜色 字体颜色 等)	lq Du	09/29/2020 04:46 PM	
816	Bug	Resolved	Normal	南昌line3# 图元左键控制框 `设备状态`标签中 描述超长显示不全	lq Du	09/29/2020 04:48 PM	
815	Bug	Resolved	Normal	南昌line3# 图元左键控制框 没有控制的设备需要隐藏设备控制标签	lq Du	09/29/2020 04:49 PM	
814	Bug	Resolved	Normal	南昌line3# 图元左键控制框 如果设备无控制设备状态显示空 切换标签后正常显示 详细看GIF	lq Du	09/29/2020 04:49 PM	
809	Feature	Resolved	Normal	SHL15场景使用中需要更新既有配置的时间表TB4031组的开始时刻（时分）的接口（ehmi脚本函数或dacScript脚本函数均可）		12/30/2020 01:03 PM	
799	Bug	Resolved	Normal	QTISCS3的ehgraph一般图元的网络图元-双击图元立刻确认会导致图元缩小移位改变大小	Hanqing Liu	10/21/2020 09:35 AM	
794	Feature	Resolved	Normal	南昌line3# 现场需要使用全数据转发协议ModbusEx_Lns 需要修改 AI占4字节 浮点型		09/27/2020 12:31 PM	
788	Bug	Resolved	Normal	南昌line3# PA 中心插件 界面问题	zc Fan	09/14/2020 10:35 AM	
778	Bug	Resolved	Normal	bin2.2.3 # 17号线模式控制用AO点控制，下发后出现拒控	Hanqing Liu	09/14/2020 10:27 AM	
768	Feature	Resolved	Normal	QT-ISCS系统平台智慧场景联动功能开发	Hanqing Liu	12/09/2024 03:00 PM	
760	Bug	Resolved	Normal	QTISCS223升级到3.01版SEMODEL.TB2001_RTUPARA的F2001_YCNUM F2001_YXNUM F2001_KWHNUM 三列跑最后去了，导致RTU数据不兼容，需要调整列顺序	yufeng wu	12/30/2020 01:05 PM	
758	Feature	Feedback	Normal	请研发提供QTISCS和FEP软件代码支持的RTU表里遥信个数、遥测个数、电度个数的最大值上限		09/02/2020 11:34 AM	
757	Feature	Resolved	Normal	编制增补完善《第0章 C3软硬件部署建议方案1.0.docx》增加一条标准地铁线路车站FEP ´QTISCS、中心QTISCS的数据链路、点的实际工程实施配置建议方案	Hanqing Liu	12/30/2020 01:09 PM	
756	Bug	In Progress	Normal	QTISCS3.01-20200901发布版本的培训系统搭建测试-教师工作站无法看到选择学员		09/04/2020 01:41 PM	
748	Bug	Resolved	Normal	南昌line3# 普通设备自定义控制界面最大可以配置多少控制按钮 有效？	lq Du	09/09/2020 02:07 PM	

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Target version
747	Bug	Resolved	Normal	bin3.0.1 # 授权服务器只能配置一个节点，无法配置主备冗余	jy Wang	12/09/2024 10:34 AM	
746	Feature	Feedback	Normal	SHL15车站和中心cctvSIP协议控制参数适应性调整开发	yufeng wu	08/31/2020 06:18 PM	
745	Feature	New	Normal	SHL15OCC的windows版FEP和车站Debian8版FEP增加sefeps电力权限管控功能	yufeng wu	08/31/2020 04:39 PM	
739	Bug	Resolved	Normal	Bin2.2.3版本 # 打开含有ATS图元的界面会导致ehmi崩溃，无错误弹窗直接崩溃	jy Wang	09/14/2020 10:35 AM	
737	Feature	Resolved	Normal	南昌line3# 时间表的既有功能应该如何使用？		10/21/2020 09:41 AM	
728	Bug	Resolved	Normal	Bin2.2.3：在历史中查询不到服务器切换事件，bin3.0可以查询到	Hanqing Liu	12/28/2020 04:48 PM	
726	Feature	Resolved	Normal	ISCS3.0 # SEMASTER.SYS_FIELDINFO.txt 表需要维护	lq Du	10/29/2020 09:53 AM	
724	Bug	Resolved	Normal	南昌line3# EHMI 电力专业刀闸 控制联锁脚本判断-禁止控制 弹出框会提示乱码	lq Du	09/28/2020 07:04 PM	
722	Support	Resolved	Normal	ISCS3.0 # ehdbt导入数据表 因列名称不正确实际未导入数据 但ehdbt显示导入成功	lq Du	09/17/2020 03:23 PM	
721	Support	Resolved	Normal	ISCS3.0 # ehdbs 执行是否成功需要查看TMP文件夹下 sqltmpinfo0.txt 文件判断是否成功	lq Du	09/17/2020 03:24 PM	
718	Bug	Resolved	Normal	SHL15号线#PA插件，在PIS插件内进行一段时间的操作，切换至PA插件后，点击车站选择栏无弹窗，再次点击界面后ehmi程序崩溃	jy Wang	10/21/2020 09:39 AM	
717	Bug	Resolved	Normal	SHL15号线#PIS插件，在PA插件内进行一段时间的操作，切换至PIS插件后，点击车站选择栏无弹窗，再次点击界面后ehmi程序崩溃	jy Wang	10/21/2020 09:39 AM	
716	Bug	Resolved	Normal	SHL15号线#PIS插件，点击音量条调节音量时无报文下发，拖动音量条时不会有这个问题	jy Wang	10/21/2020 09:40 AM	
715	Bug	Resolved	Normal	SHL15号线#PA插件，点击音量条调节音量时无报文下发拖动音量条时不会有这个问题	jy Wang	10/21/2020 09:39 AM	
714	Bug	Resolved	Normal	SHL15号线 # PA插件，点击音量条会导致上方功能区无法点击，拖动音量条不会有这个问题	jy Wang	09/16/2020 10:51 AM	
713	Feature	New	Normal	bin3.0.1 # 每次在导入新的数据库后都需要到任务管理器将em_auth进程关闭后再运行em_auth -self命令后新的用户信息才会生效，是否可以有个命令可以刷新em_auth的用户信息	Hanqing Liu	08/19/2020 04:41 PM	
709	Bug	Resolved	Normal	bin3.0 # DO和AO不可以设置到32767以上，升级脚本未将AO表和DO表的ykno和ytno调整到number(12)	jy Wang	12/09/2024 10:34 AM	
704	Feature	Resolved	Normal	南昌line3# 1500V进线一键停送电 插件	lq Du	09/29/2020 04:50 PM	
703	Feature	Resolved	Normal	南昌line3# 1500V触网一键停送电 插件修改	lq Du	09/29/2020 04:52 PM	
690	Bug	Resolved	Normal	南昌line3# 设备左键控制`设备状态`标签 AI点的值显示不全	lq Du	09/01/2020 02:14 PM	
689	Bug	Resolved	Normal	Bin2.2.3：挂检修牌会遮住设备编号文字		09/16/2020 10:47 AM	
683	Feature	Resolved	Normal	南昌3#线QTISCS3的ehmi-LuaScript.cpp增加根据图元'名称'代码获取图元xy坐标函数		10/21/2020 09:39 AM	
681	Feature	Resolved	Normal	SHL15车载pis接口协议补充和调整(相关Feature638)	yufeng wu	12/30/2020 10:53 AM	
680	Feature	Resolved	Normal	2.91PC机切调无插件SVM图卡慢	jy Wang	12/09/2024 02:21 PM	
679	Bug	Resolved	Normal	in_pac3插件：在组表中，无车站和正线的设备类型的情况下，ehmi打开PA插件显示空白	jy Wang	12/09/2024 01:37 PM	
678	Bug	Resolved	Normal	in_cctvC3插件崩溃：在组表中，无车站和正线的设备类型的情况下，ehmi打开CCTV插件会弹出错误框崩溃!	jy Wang	12/09/2024 02:54 PM	
677	Feature	Resolved	Normal	南昌line3# PA界面功能需求		09/29/2020 04:55 PM	
674	Bug	Resolved	Normal	FEP双活版测试 # QT大平台连接备redis服务器的FEP，总召时间长，当在总召是发生遥信遥调变化或遥控遥调时，会之后很长时间，连接主redis服务器的FEP不会出现该问题		09/16/2020 10:46 AM	
673	Bug	Resolved	Normal	FEP双活版测试 # 两台FEP的通道和RTU状态有不一致的时候，QT大平台收到的值会出现0和1跳变		09/16/2020 10:46 AM	
672	Bug	Resolved	Normal	FEP双活版测试 # RTU的CHAN1和CHAN2切换，有切换不成功的情况，能成功切换的平均时间为30s		09/16/2020 10:46 AM	
668	Feature	Resolved	Normal	南昌line3# PIS界面功能需求		09/29/2020 04:59 PM	

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Target version
667	Bug	Resolved	Normal	ISCS3.0-Beta2 # 仪表图元问题		09/16/2020 10:46 AM	
664	Bug	Resolved	Normal	Debian8FEP3.0的104s协议的Proc_SyncTime()对时函数CovertTime使用错误-应改为SE_T.CovertClock(&seClock, & inttime)		11/30/2020 03:58 PM	
663	Support	Resolved	Normal	ISCS3.0 # AI点左键点击会弹出两种情况的 1无对应AO 2 有对应AO 见描述		09/29/2020 04:53 PM	
652	Bug	Resolved	Normal	ISCS3.0-Beta2 # 点击ehdbo里单条编辑按钮会出现小黑点	jy Wang	12/09/2024 01:50 PM	
650	Bug	Resolved	Normal	ISCS3.0-Beta2 # ehmi点击某些二级菜单后概率性会出现`消失一会再出现`现象	jy Wang	12/09/2024 01:38 PM	
649	Bug	Resolved	Normal	ISCS3.0-Beta2 # PA插件 in_pa.dll 在ehmi中打开后 按ESC键会消失		07/27/2020 07:10 PM	
648	Bug	Resolved	Normal	ISCS3.0-Beta2 # 历史查询插件，实时事项插件打印问题		09/16/2020 10:44 AM	
646	Bug	Resolved	Normal	ISCS3.0-Beta2 # 用位图制作的图元无法旋转		01/27/2021 01:15 PM	
645	Bug	Resolved	Normal	ISCS3.0-Beta2测试 # ehmi中35KV备自投等界面点击投入引起告警数目插件、用户名插件、in_textBox插件闪烁刷新		08/03/2020 05:18 PM	
644	Feature	Resolved	Normal	SHL15 CCTV(车站+中心)插件增加预置位调用和设置相关界面功能(界面和功能调整)		11/30/2020 03:59 PM	
643	Feature	In Progress	Normal	SHL15能耗接口协议开发(IEC104 ´IEC102信息地址调整)		08/11/2020 03:28 PM	
640	Bug	Resolved	Normal	L17压力测试	jy Wang	12/09/2024 02:27 PM	
639	Feature	Resolved	Normal	ISCS3.0-Beta2测试 # 建议ehqxgl增加正在登陆的用户角色无法删除，如果正在登陆的用户角色被删除，ehmi无法切换图形无法退出		09/16/2020 10:44 AM	
638	Feature	Resolved	Normal	SHL15号线中心与TISCS的车载PIS接口的界面插件开发(暂时缺少界面设计)	jy Wang	12/09/2024 03:18 PM	
637	Feature	Resolved	Normal	SHL15号线车站PA-PIS一个接口协议开发+PA-PIS两插件开发		11/30/2020 03:57 PM	
636	Feature	Resolved	Normal	SHL15TISCS车载接口协议开发---接口测试用插件开发	jy Wang	12/09/2024 03:14 PM	
635	Bug	Feedback	Normal	南昌line3# 左键属性框设备 "人工置位"		08/03/2020 03:28 PM	
633	Feature	New	Normal	南昌line3# BAS专业系统模式AO控制命令如何按“xx上行车头火灾xx”单条显示		07/21/2020 04:36 PM	
627	Bug	Resolved	Normal	协议mbSelf_tcps未将实时值保存到实时库中	yufeng wu	08/04/2020 10:55 PM	
626	Bug	Resolved	Normal	SHL15号线电力权限协议se104sPscada15无法获取到mbSelf_tcps的RTU的值	yufeng wu	08/10/2020 09:57 AM	
624	Bug	Resolved	Normal	电力权限测试从大平台能往下发预置，FEP没放下发预置		10/21/2020 09:38 AM	
620	Bug	Resolved	Normal	FEP_V3.0_Win版本中semodel的T001_COMMd的tcpm与bin内的mtcp名称不一致		10/21/2020 09:46 AM	
611	Feature	Resolved	Normal	南昌line3# 左键属性框设备`信息标签` 调整	lq Du	07/14/2020 03:43 PM	
609	Feature	In Progress	Normal	SHL15号线PA-PIS接口的RTU管道控制功能要求支持时间段和播放次数等功能		08/11/2020 03:31 PM	
598	Bug	Resolved	Normal	11号线陈翔路站FEP3.0中Modbus串口协议libmodbus_com_m.so无控制功能		08/17/2020 05:32 PM	
588	Feature	Resolved	Normal	南昌三的Axion门禁协议开发---待收到正式委托单后再安排开发计划		10/21/2020 09:38 AM	
587	Feature	Feedback	Normal	QTISCS协议SVN被禁止上传-modbus_tcpc4.cpp请研发代为上传更新		08/10/2020 01:46 PM	
586	Bug	Resolved	Normal	解决Modbus3-4AI按位转DI无法下发DO ´AO控制问题和修正DO控制ykno转为AONO采用6号命令控制问题		06/11/2020 09:09 PM	
585	Feature	Resolved	Normal	QTISCS3.0-beta版申请增加现场2个协议发布使用		12/09/2024 01:44 PM	
584	Feature	Resolved	Normal	FEP3.0中Modbus串口协议libmodbus_com_m.so不能设置偏移		08/17/2020 05:34 PM	
580	Feature	Resolved	Normal	QTISCS修改实时报警、事项、历史的日期间隔符可配置为"2020/06/05"样式和实时事项中不显示SOE---要求20201231前完成	jy Wang	12/09/2024 01:43 PM	
575	Bug	In Progress	Normal	QTISCS3.0页面svm的加载脚本中openwnd调图会卡死出错崩溃		06/24/2020 02:37 PM	

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Target version
572	Feature	Resolved	Normal	南昌3号线Modbustcp功能码3和4的AI按位转换为DI协议开发	yufeng wu	05/31/2020 12:56 AM	
566	Bug	Resolved	Normal	QTISCS3.0的ehview-'实时操作'SQL不支持多行		08/17/2020 05:34 PM	
565	Feature	Resolved	Normal	QTISCS要求界面的不可控AI模拟量左键点击不要出‘无控制权限’tip窗		09/16/2020 10:44 AM	
564	Feature	Resolved	Normal	南昌三号线PA接口协议开发	yufeng wu	05/31/2020 12:57 AM	
562	Feature	Resolved	Normal	SHL15的电力104s加三方权限协议设计+调整开发（FEP）		08/10/2020 01:44 PM	
561	Bug	Resolved	Normal	历史TB3001表新增223sp2版的几列域后，会导致实时报警事件插件不出报警（老历史报警不删除的话）		08/17/2020 05:46 PM	
560	Feature	Resolved	Normal	SHL15号线ATS车载图态对[仪表]图元的修改需求-20200618需求确定-附效果图-希望的节点20200703		09/16/2020 10:43 AM	
559	Bug	Resolved	Normal	SHL15号线用仪表图元的线宽设置为0无法隐藏图元外框	jy Wang	12/09/2024 02:54 PM	
557	Feature	Resolved	Normal	11号线陈翔路站PSD接口协议代码提交到SVN		05/14/2020 10:40 AM	
553	Bug	Resolved	Normal	bin2.2.3sp2测试：将报警类表中的SOE的“报警提示方式”的去掉勾选“显示”，在实时事件插件中还是依然能够看到SOE事件	jy Wang	12/09/2024 01:34 PM	
552	Feature	Resolved	Normal	实时报警/事项插件的子系统筛选取消按SYSID排序，与历史保持一致		05/11/2020 10:19 PM	
551	Bug	Resolved	Normal	bin2.2.3sp2测试：CCTV插件4分屏场景收场后，重新打开CCTV图形后名字只保留了一部分，用plsql查看TB5014表是完全的名称		05/11/2020 11:02 AM	
550	Bug	Resolved	Normal	17号线C3的modbustcp_c协议对30000起试地址DI的扫描出错		05/11/2020 11:12 AM	
548	Feature	New	Normal	15号线需要PSCADA+EMCS控制窗被点出的状态值+控制窗被关闭的状态值+被控对象的设备点名用于界面图元组态，以及遥控操作时加锁和解锁功能		05/08/2020 01:09 PM	
547	Feature	Resolved	Normal	QTISCS的DAC+DAQ数据modbusTcpS转发协议上传		05/07/2020 11:41 PM	
543	Bug	Resolved	Normal	ehview：点击实时数据内的历史表格会弹出错误框致ehview崩溃		09/16/2020 10:43 AM	
539	Bug	Resolved	Normal	bin2.2.3sp2测试：CCTV插件在1分屏下点击场景收藏ehmi会崩溃，建议取消分屏非选中状态		05/06/2020 10:08 AM	
538	Bug	Resolved	Normal	PA插件在开启通道后，去选去或者选战，在下次开启通道选区和选站值不会变化，建议在开启通道后将选区和选站禁用不可操作		10/21/2020 09:43 AM	
537	Bug	In Progress	Normal	bin2.2.3sp2测试：CCTV插件：鼠标箭头放到摄像头栏，滚动鼠标滚轮，会发送很多切换摄像头的控制命令		06/08/2020 01:38 PM	
534	Feature	Resolved	Normal	bin2.2.3sp2测试：1、历史插件增加可配置隐藏序列号的列；		08/17/2020 05:37 PM	
529	Bug	Resolved	Normal	bin2.1station：使用RTU序号为4的通道，前4个DI点为1时，ehdc查看DI会看到前4个DI点会0和1状态跳变，改成其他RTU不会出现此问题	jy Wang	12/09/2024 03:06 PM	
525	Bug	Resolved	Normal	bin3.0-pis插件：界面发送“火灾疏散”中文字，协议发出去的是 BB F0 D4 D6 CA E8 C9 A2字节，这是用什么方式编码的		08/17/2020 05:47 PM	
522	Bug	Resolved	Normal	bin2.2.3sp2测试：PA插件：勾选站后小概率会出现勾选消失的现象	jy Wang	12/09/2024 10:30 AM	
517	Feature	Resolved	Normal	历史事件插件和实时事项插件选择起始时间比终止时间更后面点击查询逻辑需一致		09/16/2020 10:42 AM	
516	Bug	Resolved	Normal	bin2.2.3sp2测试：开关类报警：由非正常态到正常态，只有正常态显示绿色，非正常态还是报警色，重新打开报警插件，非正常态会变成绿色；		04/28/2020 11:50 AM	
514	Bug	Resolved	Normal	bin2.2.3sp2测试：按钮设置框，红框内默认按钮被勾选时，未作修改点击确定后再点开勾选会消失	jy Wang	12/09/2024 10:30 AM	
504	Bug	Resolved	Normal	bin3.0追忆功能不可用，曲线不显示内容		09/16/2020 10:42 AM	
500	Feature	New	Normal	QTISCS插件SDK开发说明手册		04/17/2020 02:44 PM	
499	Feature	Resolved	Normal	实时报警、实时事项、历史事件 的右侧查询布局按申通界面标准调整		04/26/2020 11:30 AM	
491	Feature	New	Normal	调图脚本或命令消息增加传递前缀代码参数		04/16/2020 05:02 PM	
486	Feature	New	Normal	QTISCS和FEP的采集服务器的mtcp.dll多设备链路驱动要求能给出各ip链路的状态		04/16/2020 05:03 PM	
482	Feature	Resolved	Normal	cctv接口优化升级：CCTV csi命令结构升级	jy Wang	12/09/2024 10:31 AM	

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Updated	Target version
480	Feature	Resolved	Normal	南昌三号线PIS接口协议(北京冠华)调整开发	jy Wang	12/09/2024 10:30 AM	
475	Feature	Resolved	Normal	单个RTU设备采集的遥信、遥测数要求能支持到65535		08/17/2020 05:48 PM	
458	Feature	New	Normal	15号线需要界面提供可输入数字的图元或插件		04/16/2020 05:09 PM	
437	Feature	Feedback	Normal	南昌3#线CCTV控制显示接口的VS2015SDK包http视频流接入构架方案		11/11/2020 06:29 PM	
282	Feature	Resolved	Normal	ehmi增加获取鼠标左键点击的x，y坐标的脚本函数		09/16/2020 10:47 AM	